

場所：東京都某所のワンルームマンション

工事前：

三点ユニットのお風呂場で、トイレがお風呂と同じ空間にあるため、借りる方が中々見つからず、数カ月間空き部屋になってしまっていた。

工事後：

追加で場所を取らずに、三点ユニットを撤去し、シャワールームに交換。空いたスペースにサニコンパクトを設置することによって、トイレとシャワーの空間を分けることができた。結果すぐに借主が見つかった。

